

Programm	Standardtemperatur Temperaturbereich	Referenzschleuderdrehzahl Schleuderdrehzahlbereich	Maximale Beladung
	40°	1600 U/min	
Baumwolle	95°C-kalt	1600 U/min - 400U/min	9kg
	40°	1600 U/min	
Baumwolle Eco	60°C-40°C	1600 U/min - 400U/min	9kg
	30°	1600 U/min	
Öko Power	60°C-30°C	1600 U/min - 400U/min	5kg
	40°	1200 U/min	
Pflegeleicht	60°C-kalt	1200 U/min - 400U/min	4kg
	30°	800 U/min	
Feinwäsche	40°C-kalt	1200 U/min - 400U/min	2kg
	40°	1200 U/min	
Wolle/Seide	40°C-kalt	1200 U/min - 400U/min	1,5kg